

Retour des réactifs usagés HACH (mise à jour 1^{er} Ju 201*)

Les réactifs usagés HACH sont rapatriés dans un premier temps au site de regroupement SITA à Beerse, et ensuite vers notre site agréé HACH ISO 9001 pour le recyclage des produits. Pour le GD Luxembourg le retour se fait par l'intermédiaire de Lamesch.

A cette occasion, nous vous rappelons que HACH est le seul fabricant Européen capable de maîtriser toute sa chaîne de fabrication en matériel et réactifs et à posséder son propre centre de recyclage accrédité suivant le N° BVSE 10-297.

Afin d'assurer le rapatriement correct de vos réactifs, veuillez prendre note de la procédure ci-dessous:

A. L'emballage:

Dans le cadre du retour gratuit des colis, les points suivants doivent être considérés :

1. Le retour des **réactifs usagés** doit se dérouler en **emballage d'origine** (boîtes pliantes avec blisters ou boîtes en polystyrène).
2. Chaque enlèvement nécessite le nombre minimal de 50 boîtes originales.
3. Ces boîtes sont **ensuite emballées dans des cartons d'expédition** (UN) ayant les dimensions suivantes (pour obtenir un emballage optimal) :
 - notre réf. **EYF558** – carton **400x400x430 mm** max. 25 kg
 - notre réf. **EYF563** – carton **580x400x500 mm** max. 25 kg

Ces cartons peuvent être commandés chez Hach Lange à Malines (EYF558 à 5,80 €/pièce et EYF563 à 7,20 €/pièce) ou vous gardez les cartons utilisés pour l'envoi de vos réactifs.

4. **Les tests contenant du cyanure (groupe B) doivent obligatoirement être séparés des autres tests!**
5. Les cartons de retour doivent être intacts et homogènes.
6. Utilisez comme matériel de rembourrage du papier ou de la cellulose – pas de chips.
7. Fermez soigneusement le carton avec du ruban adhésif.

B. Le transport :

La collecte des tests usagés est organisée par SITA.

Nous proposons ce service de retour (concernant le stockage - le regroupement - l'acheminement par SITA et le retraitement des réactifs sur le centre agréé HACH de Düsseldorf) **gratuitement 1 fois par an sous les conditions reprises ci-dessus.**

Si vous souhaitez un enlèvement supplémentaire ou une reprise de moins de 50 boîtes de réactifs Hach, nous vous demandons une rémunération de 1,50 € pour ce service.

Notez : Nous n'acceptons que les tests dont les références sont reprises au verso!


La reprise de tout autre matériel vous sera facturée au frais réel avec un minimum de 1- * €!

C. Document à prévoir :

Vous mentionnez sur ce formulaire (au verso), outre les renseignements généraux concernant votre société, **le nombre de boîtes HACH, le nombre de suremballage (grandes boîtes) et éventuellement le nombre et types de palettes à reprendre** et vous retournez par fax ce formulaire complété à HACH. Nous vous demandons également de joindre une copie de ce formulaire dans chaque carton. Le certificat d'enlèvement atteste que cette reprise de réactifs usagés est conforme aux impositions légales en vigueur.

Nous vous remercions pour votre collaboration

POEP, votre équipe pour l'analyse de l'eau.



TESTS ACCEPTES POUR RETOUR VERS HACH

Formulaire à faxer au: 32 (0)15 41 61 20 ou par email: info@hach.fr

SEULS les formulaires entièrement complétés seront traités! Copie du formulaire complété dans chaque carton svp!

GROUPE A: tests en cuve LANGE, tests à pipeter, standards et tests en cuve HACH

DCO (LANGE)		Autres tests (LANGE)							
Référence	Nombre de boîtes	Référence	Nombre de boîtes	Référence	Nombre de boîtes	Référence	Nombre de boîtes	Référence	Nombre de boîtes
LCK014		LCKxxx		LCK338		LCxxxx		GCAxxx	<small>(seul flacon original)</small>
LCK114		LCK049		LCK339		LCA310		GCA100	
LCK314		LCK138		LCK340		LCA333		GCA200	
LCK414		LCK153		LCK341		LCA390		GCR100	
LCK514		LCK213		LCK342		LCA555		GCR200	
LCK614		LCK229		LCK345		LCA700		GCS050	
LCK714		LCK237		LCK346		LCA701		GCS100	
LCK914		LCK238		LCK348		LCA702		GCZ100	
LCK1400		LCK240		LCK349		LCA703			
LCK1500		LCK241		LCK350		LCA704		APCxxx	
		LCK242		LCK353		LCA705		APC114	
		LCK300		LCK354		LCA706		APC138	
		LCK301		LCK355		LCA707		APC238	
		LCK302		LCK357		LCA708		APC303	
		LCK303		LCK359		LCA709		APC304	
		LCK304		LCK362		LCA722		APC314	
		LCK305		LCK364		LZPxxx		APC338	
		LCK307		LCK365		LZP181		APC339	
		LCK310		LCK380		LZP310		APC340	
		LCK311		LCK381				APC341	
		LCK313		LCK385		LCWxxx	<small>(seul emballage)</small>	APC342	
		LCK315		LCK386		LCW021		APC348	
		LCK318		LCK387		LCW025		APC349	
		LCK319		LCK388		LCW028		APC350	
		LCK320		LCK390		LCW053		APC400	
		LCK321		LCK391		LCW054		APC500	
		LCK323		LCK395		LCW058			
		LCK325		LCK410		LCW250			
		LCK326		LCK427		LCW510			
		LCK327		LCK433		LCW901			
		LCK328		LCK521		LCW902			
		LCK329		LCK529		LCW905			
		LCK330		LCK537		LCW907			
		LCK331		LCK541		LCW908			
		LCK332		LCK554		LCW925			
		LCK333		LCK555		LCW954			
		LCK334		LCK653					
		LCK337							

GROUPE B : tests contenant du cyanure

Référence	Nombre de boîtes
LCK306	
LCK308	
LCK360	
LCW032	
LCW532	

# cartons LANGE (sans cyanure)	
# cartons HACH (sans cyanure)	
# cartons LANGE (avec cyanure)	

SUREMBALLAGE dans grandes boîtes	
# BOÎTES (sans cyanure)	
# BOÎTES (avec cyanure)	

Type de palette	# palettes
* palette UK (1,20 x 1 m)	
* Palette (1,20 x 1,20 m)	
* palette Europe (1,20 x 0,80 m)	

Ne pas remplir (pour usage interne)

Contrôle HACH _____

Date _____

Numéro client: _____	E-mail: _____
Société: _____	Numéro de téléphone: _____
Personne de contact: _____	Numéro de fax: _____
Adresse d'enlèvement: _____	
Code postal / Ville: _____	

Date: _____
Signature: _____
<input type="checkbox"/> Je suis d'accord avec la procédure telle que décrite au verso de ce document