

Retour des réactifs usagés HACH (mise à jour octobre 2017)

Les réactifs usagés HACH sont rapatriés dans un premier temps au site de regroupement SITA à Beerse , et ensuite vers notre site agréé HACH ISO 9001 pour le recyclage des produits. Pour le GD Luxembourg le retour se fait par l'intermédiaire de Lamesch.

A cette occasion, nous vous rappelons que HACH est le seul fabricant Européen capable de maîtriser toute sa chaîne de fabrication en matériel et réactifs et à posséder son propre centre de recyclage accrédité suivant le N° BVSE 10-297.

Afin d'assurer le rapatriement correct de vos réactifs, veuillez prendre note de la procédure ci-dessous:

A. L'emballage:

Dans le cadre du retour gratuit des colis, les points suivants doivent être considérés :

1. Le retour des **réactifs usagés** doit se dérouler en **emballage d'origine** (boîtes pliantes avec blisters ou boîtes en polystyrène).
2. Chaque enlèvement nécessite le nombre minimal de 50 boîtes originales.
3. Ces boîtes sont **ensuite emballées dans des cartons d'expédition** (UN) ayant les dimensions suivantes (pour obtenir un emballage optimal) :
 - notre réf. **EYF558** – carton **400x400x430 mm** max. 25 kg
 - notre réf. **EYF563** – carton **580x400x500 mm** max. 25 kg

Ces cartons peuvent être commandés chez Hach Lange à Malines (EYF558 à 5,5€/pièce et EYF563 à 8,3€/pièce) ou vous gardez les cartons utilisés pour l'envoi de vos réactifs.

4. **Les tests contenant du cyanure (groupe B) doivent obligatoirement être séparés des autres tests!**
5. Les cartons de retour doivent être intacts et homogènes.
6. Utilisez comme matériel de rembourrage du papier ou de la cellulose – pas de chips.
7. Fermez soigneusement le carton avec du ruban adhésif.

B. Le transport :

La collecte des tests usagés est organisée par SITA.

Nous proposons ce service de retour (concernant le stockage - le regroupement - l'acheminement par SITA et le retraitement des réactifs sur le centre agréé HACH de Düsseldorf) **gratuitement 1 fois par an sous les conditions reprises ci-dessus.**

Si vous souhaitez un enlèvement supplémentaire ou une reprise de moins de 50 boîtes de réactifs Hach, nous vous demandons une rémunération de 209 € pour ce service.

Notez : Nous n'acceptons que les tests dont les références sont reprises au verso!

La reprise de tout autre matériel vous sera facturée au frais réel avec un minimum de 20- €!

C. Document à prévoir :

Vous mentionnez sur ce formulaire (au verso), outre les renseignements généraux concernant votre société, **le nombre de boîtes HUW , le nombre de suremballage (grandes boîtes) et éventuellement le nombre et types de palettes à reprendre** et vous retournez par fax ce formulaire complété à HACH. Nous vous demandons également de joindre une copie de ce formulaire dans chaque carton. Le certificat d'enlèvement atteste que cette reprise de réactifs usagés est conforme aux impositions légales en vigueur.

Nous vous remercions pour votre collaboration

POËP, votre équipe pour l'analyse de l'eau.



TESTS ACCEPTES POUR RETOUR VERS HACH

Formulaire à faxer au: 32 (0)15 41 61 20 ou par email: info@hach.fr

SEULS les formulaires entièrement complétés seront traités! Copie du formulaire complété dans chaque carton svp!

GROUPE A: tests en cuve LANGE, tests à pipeter, standards et tests en cuve HACH

DCO (LANGE)		Autres tests (LANGE)							
Référence	Nombre de boîtes	Référence	Nombre de boîtes	Référence	Nombre de boîtes	Référence	Nombre de boîtes	Référence	Nombre de boîtes
LCK014	_____	LCKxxx		LCK338	_____	LCAxxx		GCAxxx	<i>(seul flacon original)</i>
LCK114	_____	LCK049	_____	LCK339	_____	LCA310	_____	GCA100	_____
LCK314	_____	LCK138	_____	LCK340	_____	LCA333	_____	GCA200	_____
LCK414	_____	LCK153	_____	LCK341	_____	LCA390	_____	GCR100	_____
LCK514	_____	LCK213	_____	LCK342	_____	LCA555	_____	GCR200	_____
LCK614	_____	LCK229	_____	LCK345	_____	LCA700	_____	GCS050	_____
LCK714	_____	LCK237	_____	LCK346	_____	LCA701	_____	GCS100	_____
LCK914	_____	LCK238	_____	LCK348	_____	LCA702	_____	GCZ100	_____
LCKI400	_____	LCK240	_____	LCK349	_____	LCA703	_____		
LCKI500	_____	LCK241	_____	LCK350	_____	LCA704	_____	APCxxx	
		LCK242	_____	LCK354	_____	LCA705	_____	APC114	_____
		LCK300	_____	LCK355	_____	LCA706	_____	APC138	_____
		LCK301	_____	LCK357	_____	LCA707	_____	APC238	_____
		LCK302	_____	LCK359	_____	LCA708	_____	APC303	_____
		LCK303	_____	LCK362	_____	LCA709	_____	APC304	_____
		LCK304	_____	LCK364	_____	LCA722	_____	APC314	_____
		LCK305	_____	LCK365	_____			APC338	_____
		LCK307	_____	LCK380	_____	LZPxxx		APC339	_____
		LCK310	_____	LCK381	_____	LZP181	_____	APC340	_____
		LCK311	_____	LCK385	_____	LZP310	_____	APC341	_____
		LCK313	_____	LCK386	_____			APC342	_____
		LCK315	_____	LCK387	_____	LCWxxx	<i>(seul emballage)</i>	APC348	_____
		LCK318	_____	LCK388	_____	LCW021	_____	APC349	_____
		LCK319	_____	LCK390	_____	LCW025	_____	APC350	_____
		LCK320	_____	LCK391	_____	LCW028	_____	APC400	_____
		LCK321	_____	LCK395	_____	LCW053	_____	APC500	_____
		LCK323	_____	LCK410	_____	LCW054	_____		
		LCK325	_____	LCK427	_____	LCW058	_____		
		LCK326	_____	LCK433	_____	LCW250	_____		
		LCK327	_____	LCK521	_____	LCW510	_____		
		LCK328	_____	LCK529	_____	LCW901	_____		
		LCK329	_____	LCK537	_____	LCW902	_____		
		LCK330	_____	LCK541	_____	LCW905	_____		
		LCK331	_____	LCK554	_____	LCW907	_____		
		LCK332	_____	LCK555	_____	LCW908	_____		
		LCK333	_____	LCK653	_____	LCW925	_____		
		LCK334	_____			LCW954	_____		
		LCK337	_____						
2105545	_____								
2105645	_____								
2604545	_____								
2604945	_____								
2605345	_____								
2606945	_____								
2608345	_____								
2672245	_____								
2714045	_____								
2714100	_____								
2742545	_____								
2742645	_____								
2742745	_____								
2760345	_____								
2760445	_____								
2767245	_____								
2767345	_____								
2805145	_____								
2815945	_____								

GROUPE B : tests contenant du cyanure

Référence	Nombre de boîtes
LCK306	_____
LCK308	_____
LCK360	_____
LCW032	_____
LCW532	_____

# cartons LANGE (sans cyanure)	_____
# cartons HACH (sans cyanure)	_____
# cartons LANGE (avec cyanure)	_____

SUREMBALLAGE dans grandes boîtes	
# BOÎTES (sans cyanure)	_____
# BOÎTES (avec cyanure)	_____

Type de palette	# palettes
* palette UK (1,20 x 1 m)	_____
* Palette (1,20 x 1,20 m)	_____
* palette Europe (1,20 x 0,80 m)	_____

Ne pas remplir (pour usage interne)

Contrôle HACH _____

Date _____

Numéro client: _____	E-mail: _____
Société: _____	Numéro de téléphone: _____
Personne de contact: _____	Numéro de fax: _____
Adresse d'enlèvement: _____	
Code postal / Ville: _____	

Date: _____

Signature: _____

Je suis d'accord avec la procédure telle que décrite au verso de ce document